



Министерство образования и науки Пермского края  
Управление образования Осинского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"**

618122 Пермский край, г. Оса, Свердлова ул., д. 3 Тел. (34291) 4-35-01, 4-40-14 E-mail: [cor-osa@yandex.ru](mailto:cor-osa@yandex.ru)  
ИНН5944160275 КПП 594401001 ОКПО 43046355 ОГРН 1025902322786

№ 52 от « 19 » марта 2020 г.

Межрегиональный отдел  
государственного энергетического  
надзора Западно-Уральского  
управления Ростехнадзора  
617830, Пермский край,  
г. Чернушка, ул. Ленина, 70а


### О предоставлении информации по выполнению предписания

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» сообщает информацию по устранению выявленных нарушений по предписанию межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 15.11.2019 г № 08-021-26/1:

№	Выявленные нарушения	Отметка об устранении
1	Не оформлен и не ведется кабельный журнал	Нарушение устранено
2	Не проведены испытания электрооборудования учреждения (пищевблок, котельная) измерение сопротивления заземляющих устройств	Нарушение устранено
3	Не проведены испытания электрооборудования учреждения (пищевблок, котельная) проверки соединения заземлителей с заземленными элементами	Нарушение устранено
4	Не проведены испытания электрооборудования учреждения (пищевблок, котельная) измерение сопротивления изоляции электрооборудования	Нарушение устранено
5	Не проведены испытания электрооборудования учреждения (пищевблок, котельная) измерение полного сопротивления петли фаза-нуль, электроприемников с последующим определением тока однофазного короткого замыкания с проверкой срабатывания защитного аппарата	Нарушение устранено
6	Не назначен приказом или распоряжением ответственный работник с группой по	Нарушение устранено

	электробезопасности не ниже 3, для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок указанных электроприемников	
7	Не проведена проверка знаний правил работы в электроустановках у электротехнологического персонала учреждения	Нарушение устранено
8	Отсутствует график испытаний и измерений параметров электрооборудования	Нарушение устранено
9	Не проводится периодическая проверка (не реже 1 раза в 6 месяцев) переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	Нарушение устранено
10	В силовом щите ВРУ-0Б4 кВ пищеблока отсутствует цветовое обозначение фаз токоведущих шин	Нарушение устранено
11	Не присоединены к контуру защитного заземления металлические корпуса технологического электрооборудования пищеблока и технологического электрооборудования мастерских	Нарушение устранено

Директор



*Ю.Н. Пирогов*

Ю.Н. Пирогов